



お客様各位

■ お知らせ ■

このたびは、「Speed Wi-Fi NEXT WX05」（以下「本製品」）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ました。

本製品に同梱の『つなぎかたガイド』、『ご利用にあたっての注意事項 保証書』につきまして、訂正がございます。あらかじめご了承ください。

- 故障に関するお問い合わせ先／保証期間経過後の修理についてなどのお問い合わせ先
× ご契約されたWiMAX事業者 → ○ auショップ、トヨタ au取扱店、故障紛失サポートセンター

●訂正箇所

以下の内容を訂正します。

該当箇所	訂正内容
電池パック (NAD34UAA)	電池パック (NAD34UAA または NAD35UAA) ※ ※ どちらかが同梱（製品仕様は同じです。）
au Nano IC Card 04 LE U	au Nano IC Card 04 LE
本書では本体カラー「ソニックレッド」の表示を例に説明しています。	本書では本体カラー「ソニックレッド」（販売なし）の表示を例に説明しています。本体カラー「ピュアホワイト」と表示色が異なりますが、内容は同じです。
オプション品は、ご契約されたWiMAX事業者が指定したものを使用してください。	オプション品は、auが指定したものを使用してください。
接続先の設定 ご契約されているWiMAX事業者のAPNなどの設定情報を入力	接続先の設定 アクセスポイント名（APN）を入力
アフターサービスについて ご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。	アフターサービスについて ●修理／アフターサービスについて 故障紛失サポートセンターへお問い合わせください。
（周辺機器に追加）	TypeC共通ACアダプタ02 0602PQA（別売）
・最新の対応周辺機器については、ご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。	・最新の対応周辺機器については、auホームページをご確認いただくか、auショップ、トヨタ au取扱店もしくはお客さまセンターへお問い合わせください。
（充電時間に追加）	約180分（TypeC共通ACアダプタ02（0602PQA）（別売）使用時）
電池パック (NAD34UAA)	電池パック (NAD35UAA)
WX05クレードル (NAD35PUU)	WX05クレードル (NAD35PUA)
TypeC共通ACアダプタ01U (0601PQV)	TypeC共通ACアダプタ01 (0601PQA)
共通ACアダプタ05U (0501PWV)	共通ACアダプタ05 (0501PWA)
MicroB-TypeC変換アダプタU (0601PHV)	MicroB-TypeC変換アダプタ (0601PHA)

該当箇所	訂正内容
データ通信端末の比吸収率（SAR）について ○UQコミュニケーションズのホームページ： http://www.uqwimax.jp/signup/body_s/	データ通信端末の比吸収率（SAR）について ○auのホームページ： https://www.au.com/
お問い合わせ先 ご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。	お問い合わせ先 auショップ、トヨタ au取扱店もしくはお客さまセンター へお問い合わせください。

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について
（通話料無料）

受付時間 9:00～20:00 （年中無休）
一般電話からは | au電話からは
 0077-7-111 | 局番なしの157番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号に
お電話ください。（無料）

 0120-977-033 （沖縄を除く地域）

 0120-977-699 （沖縄）

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて
（通話料無料）

受付時間 24時間 （年中無休）
一般電話からは | au電話からは
 0077-7-113 | 局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号に
お電話ください。（無料）

 0120-925-314

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間 9:00～20:00 （年中無休）
一般電話／au電話から

 0120-925-919

本装置のバージョンは、ディスプレイ（タッチパネル）で確認します。確認方法：ホーム画面→「情報」→「端末情報」→「ファームウェアバージョン」
ファームウェアのバージョンアップ方法は、「取扱説明書 詳細版」の「11-1 ファームウェアを更新する」を参照してください。

